

スキャナ／ハンディ・ターミナル用 USB 仮想 COM ドライバ セットアップマニュアル

概要


本文書ではUSB仮想COMドライバのセットアップ方法について説明します。
対応製品については弊社営業部へ問合せをお願いします。

説明は以下の項目についてそれぞれ行います。


1. Windows 2000の場合のインストール方法
2. Windows XPの場合のインストール方法
3. Windows Vistaの場合のインストール方法
4. Windows 2000/XP/Vistaのアンインストール方法

この説明書は、予告なく改版されることがあります。

1. Windows 2000の場合




デバイスを接続すると上記画面が表示されますので、「次へ」ボタンを押してください。



「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。




「場所を指定」をチェックして「次へ」をクリックしてください。



「製造元ファイルのコピー元」にドライバのある場所を指定して「OK」ボタンを押します。




「次へ」 ボタンをクリックすると、インストールが始まります。




インストールが完了すると、上記メッセージが表示されます。「完了」 ボタンを押してください。

2. Windows XPの場合

デバイスを接続すると以下のダイアログが表示されます。




「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。




「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」をチェックします。「参照」ボタンを押して、ドライバのあるディレクトリを指定し（例ではX:\i386）、「次へ」ボタンをクリックするとインストールが始まります。

※注 x64アーキテクチャのPCの場合は、amd64フォルダを指定してください。




上記メッセージが表示されて、インストールが完了します。「完了」ボタンを押してください。

3. Windows Vistaの場合




デバイスを接続すると上記ウィンドウが表示されます。「ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)」をクリックします。




「はい、常にオンラインで検索します。(推奨)」をクリックします。
ネットワークに接続されていない PC の場合は本画面の選択はありません。



「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックします。




「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



「参照」ボタンでドライバのある場所を選択するか、直接場所を指定して（例では E:\¥i386）、
「次へ」をクリックします。


※注 x64アーキテクチャのPCの場合は、amd64フォルダを指定してください。



「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックすると、インストールが始まります。

※注 Microsoft 社の認定審査を受けていないドライバは、警告画面が表示されますが、
弊社独自の動作確認を行っており障害を引き起こす等の問題は確認されておりませんので、
「このドライバソフトウェアをインストールします(I)」をクリックしてインストールを継続して頂きますようお願い致します。

Microsoft 社の認定審査を受けているドライバは、警告画面は表示されません。



インストールが完了すると上記メッセージが表示されますので、「閉じる」をクリックします。

以上でドライバのインストール手順は終了です。

4. Windows 2000/XP/Vista のアンインストール方法

「デバイスマネージャ」を起動し「ポート」の中にある仮想 COM ポート “Opticon USB Code Reader” をマウスで右クリックして、表示されたメニューの『削除』を選択してドライバを削除して下さい。

デバイスマネージャの起動方法

・ Windows 2000 の場合

『スタート』 → 『設定』 → 『コントロールパネルパネル』 → 『ハードウェアタブ』 → 『デバイスマネージャ』

・ Windows XP の場合

『スタート』 → 『コントロールパネルパネル』 → 『システム』 → 『ハードウェアタブ』 → 『デバイスマネージャ』

・ Windows Vista の場合

『スタート』 → 『コントロールパネル』 → 『システムとメンテナンス』 → 『システム』 → 『デバイスマネージャ』